



仕様 Specification

使用電圧 Voltage	AC100V 50/60 Hz 標準 Standard
電流容量 Electric current	5A
操作スイッチ Operation switch	照光押ボタンスイッチ Illuminated push switch
塗装色 Color	マンセル 5Y7/1 Manssel

型式表示 Type designation

CB ① — ②

①回路数 No. of circuits	②使用電圧 Voltage
2 ; 2回路 2circuits	S1 ; AC100V
3 ; 3回路 3circuits	S2 ; AC220V
	S3 ; DC24V

CONTROL BOX

CB

運転条件 Operation condition

クラムパー操作 Operation of clampers	プレス運転 Operation of press machine
金型交換モード「入」 Die change mode "ENTER"	金型交換モード「切」 Die change mode "STOP"
プレス下死点信号「ON」 Lower dead point signal "ON"	上型クラムパー圧力上昇信号「ON」 Upper clampers pressure rising signal "ON" 下型クラムパー圧力上昇信号「ON」 Lower clampers pressure rising signal "ON" ダイリフタ圧力上昇信号「OFF」 Die-lifter pressure rising signal "OFF"

外形寸法図 Shapes and dimensions

